

Itatiba, 18 de outubro de 2019.

Assunto: Comunicado Sinalização Horizontal e Vertical – Conclusão dos Serviços


Por meio desse comunicado, a presente Diretoria vem informar aos nossos associados sobre o término da execução dos serviços contratados referentes à sinalização vertical e horizontal em nosso Residencial, parte realizadas em 2018 e parte aprovadas na AGE de 27.04.2019.

Toda a implantação da sinalização seguiu os padrões e normas determinadas pela legislação de trânsito, visando não só a revitalização da sinalização anterior, como também agregando novas sinalizações e placas, proporcionando o atendimento às boas práticas de segurança nessa área.

a) Sinalização Externa Horizontal e Totem Para Visitantes Antes da Entrada.


O primeiro projeto, realizado ainda no ano de 2018, e com vistas ao aprimoramento de nossa segurança no trânsito, foi o de sinalização horizontal, a fim de atender ao novo *layout* destinado aos visitantes – novo totem e cancela instalados antes da entrada do Residencial - pois inúmeros veículos ficavam presos em filas de espera, atrapalhando o acesso ao retorno de outros veículos na entrada.

Dessa maneira, foram instalados dispositivos de sinalização viária para melhor atender aos usuários.



Após confecção de um novo totem, foi executado a sinalização viária de acordo com projeto elaborado por engenheiro especialista em trânsito.

CONTROLE DE ACESSO PARA VISITANTES



Projeto de sinalização para dividir entrada de visitantes e moradores, desafogando o acesso ao Residencial.



Avenida Vicenza - Sem totem e sem sinalização (antes)



Avenida Vicenza - Com Totem para visitantes e sem sinalização (antes)




Avenida Vicenza - Com Totem e sinalização horizontal (depois)



Avenida Vicenza - sinalização horizontal (depois)

b) Sinalização Externa Vertical – Entre Portão De Entrada Da Rodovia E Portaria Social.

Após realização da sinalização horizontal externa, foi realizado um projeto para realização da sinalização vertical da área externa, com o intuito de disseminar as informações de trânsito necessárias aos usuários da via.



Parte do projeto de sinalização vertical



Parte do projeto de sinalização vertical

Após aprovação do projeto, foram implantadas as placas de sinalização vertical,, retirando a poluição visual que existia anteriormente nos portões conforme demonstrado nas fotos a seguir:



Placa de orientação de via e advertência



Placa de orientação para usuários.












Também constatamos a necessidade de um projeto contemplando a troca do local da faixa de pedestres próxima ao ponto de ônibus na entrada do Residencial.




Projeto para trocar faixas de pedestres.

A antiga faixa de pedestres ocasionava insegurança aos usuários, pois estava localizada em um trecho “cego” com dificuldade de observação para os motoristas, o que poderia vir a ser fonte de acidentes, principalmente atropelamentos.


Para a execução dessa atividade, foi realizada a fresagem de duas faixas de pedestres e pintura de uma nova faixa no alinhamento do ponto de ônibus, com intuito de encaminhar os transeuntes para esse novo acesso. Além da pintura da nova faixa, foi realizado a sinalização vertical deste local.



Fresagem de faixa de pedestres anteriormente existente



Pintura de nova faixa de pedestres em local mais seguro e adequado



Pintura de nova faixa de pedestres em local mais seguro e adequado



Placa de sinalização vertical

c) Sinalização Horizontal E Vertical Interna

Além da sinalização e melhorias realizadas na parte externa, foi elaborado também um projeto de sinalização interna de todo o Residencial, com intuito de atender às normas de trânsito e propiciar a execução da sinalização viária para melhor utilização dos usuários destas vias. Lembramos que, desde a implantação do Residencial, nunca havia sido realizada uma manutenção ou implantação de novas sinalizações, principalmente as horizontais.

Abaixo seguem fotos de algumas vias antes da execução da nova sinalização:



Rua Mantova - Sem sinalização



Rua Como - Sinalização deteriorada pelo decurso do tempo



Rotatória das Ruas Como, Siena e Trento - Sinalização deteriorada pelo decurso do tempo



Rua Siena - Sem sinalização



Rua Bologna - Sinalização deteriorada pelo decurso do tempo



Rua Ferrara - Sinalização deteriorada pelo decurso do tempo



Rua Belluno - Sinalização deteriorada pelo decurso do tempo



Rua Asti - Sinalização deteriorada pelo decurso do tempo

Abaixo seguem fotos após implantação da nova sinalização horizontal e vertical:



Rua Trieste - Com sinalização



Rua Siena - Com sinalização



Rotatória das ruas: Siena, Como e Trento - Com sinalização



Rotatória das ruas: Ferrara e Mantova - Com sinalização



Rua Ferrara - Com sinalização



Rua Bologna x Belluno- Com sinalização



Rua Bologna - Com sinalização



Rua Belluno x Asti - Com sinalização



Rua Asti - Com sinalização



Acesso às áreas de lazer - Com sinalização



Rua Siena, Portaria de serviços - Com sinalização



Rua Como - Com Sinalização



Rotatória das Ruas Como e Asti - Com Sinalização



Rua Como - Com sinalização

Atenciosamente,

Diretoria da Associação dos Moradores do Villaggio Paradiso